

República de Panamá
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA


Evaluación de escuela particular:

Five Stars Academy

UBICADO EN:

ANEXO GRÁFICO

CENTRO EDUCATIVO FIVE STARS ACADEMY



LOCALIZACIÓN GENERAL

08 MAR 2010

Forma No. 2-5-2015

15 de 60

COLINDANTE ?

BARRERA DE PROTECCION POR
PELIGRO DE CAIDA EN TALUD MUY
PRONUNCIADO

TALUD MUY
PRONUNCIADO

NOMBRE DEL
COLINDANTE ?


NOMBRE DEL
COLINDANTE ?

PALMAS A COLOCARLE
BARRERA DE SEGURIDAD


CERCA A COLOCARLE
ALAMBE DE CILON EN
PROYECTO

SALUDO
A LA BANDERA

RESALTO DE SEGURIDAD
EXISTENTE



PLANTA DE UBICACIÓN



08 MAR 2016

MINISTERIO DE EDUCACION
REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Penonomé, 15 de octubre de 2015.

Informe No 2-5-2015

INSPECCION TECNICA DE PROYECTO

Centro Educativo

Esc. Particular FIVE STARS ACADEMY

Ubicación

Provincia
Distrito
Corregimiento

Coclé
Anton
Rio Hato

Generales

Fecha de la Misión
Evaluador
Nom. del Director

3-5-2013

Arq. Abdiel Magallón

Teolinda Carranza

Para continuar con recorrido de trámites tendientes para aprobación de resuelto de funcionamiento, del Edificios adecuados para Clases Teóricas del CENTRO ESCOLAR, rindo a partes interesadas criterio al respecto.

RESULTADO DE EVALUACION

La visita revelo que la adecuación debe mejorar en los siguientes tópicos

1. Sellar de manera herméticas la cámara de registro sanitario en sitio
2. Eliminar el baño ubicado en el exterior
3. Aumentar el refuerzo estructural de la división de madera entre el aula y la cocina
4. Habilitar todas las puertas de verjas dejándolas sin seguro durante las horas de clases de tal manera que en caso de un de desastres este habilitada para abrir, y no se pierda el tiempo en buscar la llave
5. El tanque de gas licuado debe cumplir con la norma de seguridad requerida ya que actualmente representa un peligro potencial.

CONCLUSION

Por lo anterior expuesto le comunicamos a las partes vinculantes que el Centro Educativo, está habilitado para funcionar como CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR.

ATENDER DE MANERA PROGRESIVA RECOMENDACIONES DESCRITAS.

Elvis Alba

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Forma No 2-5-2011 **Inventario sobre las Condiciones de la Infraestructura Escolar**

Número de Control:
P.E. Z. E.

PÁGINA No. DE:

1. UBICACIÓN DEL CENTRO

Provincia: COCLE Sector o Barrio:
Distrito: ANTONESC. Particular FIVE STARS Calle o Avenida: CALLE EL PALMAR
Corregimiento: RIO HATO Región Escolar:
Ciudad o Poblado: SANTA CLARA Zona #: Teléfono: (1) (2)

2. ESCUELAS EN EL CENTRO

ORNADA

ETAPAS O NIVELES

Nombre de la Escuela	a.m. (1)	p.m. (2)	a.m/p.m Nocturno (3)	(4)	Preescolar (1)	Primaria (2)	Premedia (3)	Media (4)	Otro (5)
<u>FIVE STARS ACADEMY</u>	☒	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

3. ACCESIBILIDAD

DESDE:

Medio de transporte:	Secuencia	Horas	Minutos
Carro Sencillo (1) ☒		<u>0</u>	<u>10</u>
Carro Doble Tracción (2) ☐			
Bus (3) ☒		<u>0</u>	<u>15</u>
Avión (4) ☐			
Barco o Lancha (5) ☐			
Bote o Cayuco (6) ☐			
Caballo (7) ☐			
Pedestre (a pie) (8) ☐			
Otro (9) ☐			

Condiciones de la vía
<u>BUENAS CONDICIONES</u>

4. EQUIPAMIENTO COMUNITARIO E INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL CENTRO

Equipamiento existente en la COMUNIDAD:

- | | |
|--|--|
| ☒ Biblioteca pública | ☒ Cuartel de bomberos |
| ☐ Museo | ☒ Cuartel /puesto policial |
| ☒ Casa comunal | ☐ Estadio |
| ☐ Puesto de salud | ☐ Gimnasio |
| ☐ Centro de Salud | ☐ Piscina pública |
| ☐ Policlínica | ☒ Campo de juego |
| ☐ Hospital | ☐ Cancha de Juego |
| ☒ Policial | ☐ Ninguno |

Áreas de juego en el CENTRO EDUCATIVO

		B (1)	R (2)	M (3)	P (4)
Cancha de Básquet (1) ☒	☐	☐	☐	☐	☐
Campo de Fútbol (2) ☒	☐	☐	☐	☐	☐
Cuadro de Béisbol (3) ☒	☐	☐	☐	☐	☐
Gimnasio (4) ☐	☐	☐	☐	☐	☐
Estadio (5) ☐	☐	☐	☐	☐	☐
Otro <u>BALON MANO</u> (6) ☐	☐	☐	☐	☐	☐
No tiene (7) ☐	☐	☐	☐	☐	☐

Alfonso

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE COCLÉ

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

Penonomé, 15 de octubre de 2015.

Informe No 1

INFORME EVALUATIVO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PARTICULAR

Centro Educativo

Esc. Particular FIVE STARS ACADEMY

Ubicación

Generales

Provincia

Coclé

Fecha de la Misión

15/10/2015

Distrito

Antón

Evaluador

Elvis Alba

Corregimiento

Rio Hato

Nombre del Director

Teolinda Carranza

Por instrucciones del Arq. Abdiel Magallón, Jefe Regional, de Ingeniería y Arquitectura, de Coclé, nos trasladamos a dicho Centro Educativo a realizar evaluación ocular, tendiente a cuantificar y revisar el estado físico actual de funcionamiento.

El Centro Escolar, esta ubicado en la comunidad de Santa Clara, calle El Palmar, Corregimiento Rio Hato, Distrito de Antón, Provincia de Coclé, Ciudad de Panamá.

Resumen Evaluativo

Características Generales:


Accesibilidad: Fácil acceso (carretera de asfalto, buenas condiciones)

Medio de transporte: Carro sencillo


Tenencia del centro escolar: Alquilado.

Topografía predominante: Plana con buen drenaje


Infraestructuras escolares: Son casas residenciales en buen estado y de buena calidad, con adecuaciones para aulas.




PABELLON P-1



PABELLON P-2



PABELLON P-3



PABELLON P-4

INFRAESTRUCTURAS DE FIVE STARS ACADEMY

08 MAR 2016

09.1

Ambiente natural predominante: Ambiente Natural con buen mantenimiento, de áreas verde, sin riesgo o peligro para el usuario. Tienen área para práctica de deportes y espacio para saludo a la bandera.

Área total del lote; o Has. + 6,400.00 M/2 (aproximadamente)

Área abierta de construcción:	188.39	M/2
Área cerrada de construcción:	272.63	M/2
Área total de construcción:	461.02	M/2
Área deportiva:	950.00	M/2 (aproximadamente)
Área de agricultura escolar:	300.00	M/2 (aproximadamente)
Área recreativa:	900.00	M/2 (aproximadamente)
Área libre:	3,788.98	M/2 (aproximadamente)

Características de las infraestructuras:

Los edificios son de material de buena calidad, módulos tipo contenedor, adaptados para preescolar el mismo es muy seguro y en buenas condiciones con sanitarios para ambos sexos y con acondicionador de aire, incluso piso acabado con baldosas de porcelanato y cielo raso de Skyline, luz eléctrica y agua potable

Componentes de materiales de infraestructura:

Las paredes externas de son de bloque de concreto y en poco porcentaje algunas divisiones son de madera de plywood liso con estructuras de carriolas.

El piso de losa es de concreto recubierto con baldosas de granito

Cielo raso de láminas suspendidas de Skyline., la luminaria es fluorescente.

La ventilación es adecuada y todos los módulos tienen acondicionador de aire.

Las puertas son de madera y verjas de acero y con puertas de seguridad

Cuentan con utilidades de agua potable del IDAAN, El sistema sanitario y de agua potable están en buenas condiciones. Luz eléctrica y teléfono.

Cuentan con sistema de tanque séptico para desalojo y tratamiento de aguas servidas.

En cuanto a peligro por accidentes vehicular, ningún vehículo puede entrar al área escolar, todos quedan fuera de la cerca.

Se planifica la construcción de cobertizo de accesos y mas módulos tipo contenedor ya que su limite de estudiantes por aula es menor a 10 estudiantes.

10 8 MAR 2010

Características disciplina y aseo:

Durante la evaluación nos llamo la atención una notable disciplina y respeto mutuo entre los discentes y educandos así como pulcritud de los ambientes que ocupan, incluso en las áreas verdes.

CONCLUSION

Atender de manera progresiva recomendaciones descritas.


Por todo lo anteriormente descrito, este Centro Educativo puede a nuestro criterio brindar su servicio educativo.

Adjunto gráficos.

CUADRO DE SUPERFICIES

ANEXO FOTOGRAFICO

RECOMENDACIONES




Evaluador Elvis Alba S.
Evaluador

00 MAR 2016

DATOS DE ÁREAS

DATOS DE ÁREAS

Pabellón P-1	ancho	largo	M/2
AULA -1	3.80	4.80	18.24
AULA -2	3.80	4.80	18.24
AULA -3	9.20	2.80	25.76
servicio sanitario	1.80	2.80	5.04
comedor	3.70	3.40	12.58
cocina	3.31	2.30	7.61
área de circulación 1	1.80	2.69	4.84
área de circulación 2	1.80	3.20	5.76
Pasillo frontal	7.90	2.80	22.12
TOTAL			120.20
Pabellón P-2 CONTENEDOR	ancho	largo	M/2
AULA	6.50	9.00	58.50
servicio sanitario	1.20	2.80	9.41
área de pasillo 1	1.60	5.44	47.35
área de pasillo 2	0.90	4.77	20.48
área de pasillo 3	0.90	7.26	47.44
TOTAL			124.67
Pabellón P-3	ancho	largo	M/2
a-1	9.40	2.68	25.19
servicio sanitario	2.55	3.00	22.95
TOTAL			48.14
Pabellón P-4, OFICINA	ancho	largo	M/2
AULA 9º GRADO	6.50	9.00	58.50
Pasillo	8.50	6.00	51.00
TOTAL			109.50
ÁREA TOTAL DEL LOTE		100 %	6.400.00 M/2
ÁREA ACERRADA DE CONSTRUCCIÓN		4.26 %	272.63 M/2
ÁREA ABIERTA DE CONSTRUCCIÓN		2.94 %	188.39 M/2
ÁREA LIBRE DEL LOTE		92.80 %	5,938.98 M/2
TOTAL		100 %	0.00



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN FÍSICA
INFORME DE EVALUACIÓN

CENTRO EDUCATIVO: Five Stars Academy ZONA ESCOLAR N° FECHA: 15 Oct 115

PROVINCIA: Cocle DISTRITO: Anten CORREGIMIENTO: Rio Hato

LUGAR POBLADO: Santa Clara TELEFONO DEL CENTRO: 66 119510

DIRECTOR (a): Teodoro Carrión CANTIDAD DE ADMINISTRATIVOS 1

CANTIDAD DE AULAS TEÓRICAS 7 CANTIDAD DE AULAS ESPECIALES 1

CANTIDAD DE DOCENTES DE GRADO 8 CANTIDAD DE DOCENTES DE JARDÍN 1 CANTIDAD DE DOCENTES ESPECIALES 2

MATRÍCULA TOTAL: MATUTINA: 63 VESPERTINA: ☒ NOCTURNA: ☒

CARACTERÍSTICAS DE SERV. PÚBLICOS / EFECTIVIDAD: ACUEDUCTOS: IDAAN

SISTEMAS SANITARIOS: SERVICIOS HIGIENICOS TELÉFONO PÚBLICO:

AÑO DE CREACIÓN: 4 años POBLACIÓN: SANTA CLARA (RÍO HATO)

PRESIDENTE DEL CLUB DE PADRES DE FAMILIA

TOPOGRAFÍA: PLANA: ☒ SEMI-PLANA: ☐ IRREGULAR: ☐

TIENE TERRENO DISPONIBLE PARA FUTURAS EXPANSIONES: SI ☒ NO ☐

PROPIETARIO DEL TERRENO NO TIENE PLANO SI ☐ NO ☒

ACCESIBILIDAD (Recorrido)				DESDE:
MEDIO DE TRANSPORTE:	SECUENCIA	HORAS	MINUTOS	CONDICIONES DE LA VÍA
CARRO SENCILLO 1. ☒		0	10	DE ASFALTO BUENAS CONDICIONES
CARRO DOBLE TRACCIÓN 2. ☐				
BUS 3. ☒				
AVIÓN 4. ☐				
CARCO O LANCHAS 5. ☐				
BOTE O CAYUCO 6. ☐				
CABALLO 7. ☐				
PEDESTRE (A PIE) 8. ☐				
OTRO 9. ☐				

LOCALIZACIÓN GRÁFICA	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
	1- INDEPENDIZAR LOS SANITARIOS DE NIÑOS Y NIÑOS
	2- INDIVIDUALIZAR LAS AULAS DE OTRO AMBIENTE
	3- PAVIMENTAR EL AREA DE SALIDA A LA PLAYA
	4- LAS PUERTAS DE SALIDAS PRINCIPAL DEBEN ESTAR FUERA
	5- INSTALAR BARRERAS DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIA EN LÍDERA POSTERIOR
	6- LAS PUERTAS DE SEGURIDAD DEBEN ESTAR LIBRES DE OBSTACULOS
	7- COLOCAR LINEAS DE PEQUEÑOS
OBSERVACIONES:	

Características disciplina y aseo:

Durante la evaluación nos llamo la atención una notable disciplina y respeto mutuo entre los discentes y educandos así como pulcritud de los ambientes que ocupan, incluso en las áreas verdes.

CONCLUSION

Atender de manera progresiva recomendaciones descritas.

Por todo lo anteriormente descrito, este Centro Educativo puede a nuestro criterio brindar su servicio educativo.

Adjunto gráficos.

CUADRO DE SUPERFICIES

ANEXO FOTOGRAFICO


RECOMENDACIONES

Arq. Abdiel Magallón
Jefe Regional de Ing. y Arq.

Evaluador Elvis Alba S.
Evaluador

ANEXOS FOTOGRÁFICOS

LOGO MONOLITO DEL CENTRO ESCOLAR



F-I

En esta vista fotográfica se aprecia el monolito, el mismo es de plástico y estructura de tubos de acero y no representa peligro potencial de accidentes al usuario.






F-2

Resaltador de concreto

Se aprecia la calle el palmar con resalto de seguridad peatonal claramente visible




F-3

ENTRADA DE ESTUDIANTES

VISTA DEL AREA LIBRE DE LA ENTRADA PRINCIPAL

Vemos el alto nivel de pulcritud limpieza orden y ornato

Handwritten signature




F-4

VISTA DE PUERTA PRINCIPAL DE CERCA PERIMETRAL PARA ACCESO A CENTRO EDUCATIVO

AL FONDO EL PABELLO P-1





F-5

VISTA DE PUERTA SECUNDARIA PARA CARGA Y DESCARGA

[Handwritten signature]



F-6

VISTA DEL MOMENTO EN QUE DOCENTES Y ESTUDIANTES ESTAN EN PREPARATIVOS
PAREA EL SALUDO A LA BANDERA




F-7

VISTA DEL ÁREA DESTINADA PARA ACTO CIVICO (SALUDO A LA BANDERA)

LUEGO DE LA IZADA DE LA BANDERA





F- 8

PABELLON P-1

PABELLON P-2


El Pabellon P-1, se utiliza para Kinder primer y segundo grado la oficina y la biblioteca

3 salones Kinder 5 alumnos, Primer grado 3 Alumnos y Segundo grado 6 alumnos, biblioteca un baño

Vista de infraestructuras y área verde frontal parte del área libre

[Handwritten signature]

[Circular stamp of the Ministry of Education]



F-9

PABELLON P-1

MODULO PARA DEPÓSITO

Vista lateral izquierda y posterior del PABELLON P-1

3 salones Kinder 5 alumnos, Primer grado 3 Alumnos y Segundo grado 6 alumnos,
biblioteca un baño






F- 10

VISTA LATERAL DE CONTENEDOR CO SU VENTANA TIPO FRANCESA CON MARCOS
CORREDIZOS Y VERJAS DEL PABELLON P-2

Tiene 3° Grado con 3 alumnos

Tiene 4° Grado con 2 alumnos


[Handwritten signature]



F- 11


FRENTE DEL PABELLON P - 3

con E y



F- 12


LATERAL IZQUIERDA DEL PABELLON P-3



F- 13

VISTA DEL FRENTE DE PABELLON P-4






F- 14

INTERIOR DE UN SALON TIPICO INCLUYE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT
SERVICIO SANITARIO PARA NIÑOS Y NIÑAS, CIELO RASO SUSPENDIDO DE SKYLINE,
PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA, TABLERO BLANCO, MURAL, LUZ ELECTRICA Y
AGUA POTABLE



ÁREA AGRÍCOLA




F- 15

[Handwritten signature]

[Faint circular stamp: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN]

ÁREA DEPORTIVA



F- 16

ÁREA PARA BALONCESTO






F- 17

ÁREA PARA BALONMANO

2011

ÁREA RECREATIVA Y JUEGOS INFANTILES




F- 18






F- 19



F- 20



RECOMENDACIONES

1. Aumentar el refuerzo estructural de la división de madera entre el aula y la cocina
2. Habilitar la puerta posterior de pabellón P-3 de tal manera que esté lista para caso de urgencia
3. El tanque de gas licuado debe cumplir con la norma de seguridad requerida ya que actualmente representa un peligro potencial. (crear malla protectora)
4. Las señales de desalojo por emergencias deben indicarse, así como sistema de alarma contra incendio. Las señales de desalojo por emergencias están debidamente indicadas, así como sistema de alarma contra incendio.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp is light blue and contains the text "MINISTERIO DE EDUCACIÓN" around the perimeter and "COCOA" in the center.



F- 21

Vemos parte del área libre mostrando el alto nivel de pulcritud.

El coco que aparece en el suelo producto del desprendido natural del ciclo de maduración del fruto de la palma, es un elemento que puede causar accidente mortal si le cae en la cabeza a un estudiante.

Seria saludable tomar una medida de seguridad que evitaria este tipo impredecible de accidente.

Recomiendo colocarle una cerca baja decorativa en un perímetro considerable para evitar acercamiento al radio de caídas de las pipas. Puede utilizarse elementos naturales madera varas de bambú etc.





BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

Antón, Provincia de Coclé. Teléfono 987-2069

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI)

ZONA REGIONAL COCLÉ
ESTACIÓN LOCAL PENONOMÉ

010-15

Penonomé, 28 de septiembre de 2015


A QUIEN CONCIERNA:

La Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI) del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá-Zona Regional Coclé-Estación Local Penonomé,

CERTIFICA:

Que Five Stars Academy, ubicado en Santa Clara, Corregimiento de Río Hato, Distrito de Antón, Provincia de Coclé, ha cumplido con las Medidas y Normas de Seguridad (Detectores de Humo de Batería, Extintores, Lámparas de Emergencias, Señalizaciones y el Sistema Eléctrico) está en buenas condiciones, la cual tiene visto bueno para seguir impartiendo sus clases.

Atentamente,


Subteniente Ing. Elsie Hernández
Jefa DINASEPI
Zona Regional Coclé





BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

Antón, Provincia de Coclé. Teléfono 987-2069

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI)

ZONA REGIONAL COCLÉ

002-17

A QUIEN CONCIERNA:

La Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI) del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá-Zona Regional Coclé-Estación Local Penonomé,

ACEPTA:

Que la Escuela Five Stars Academy, ubicado en Santa Clara, corregimiento de Río Hato, distrito de Antón, provincia de Coclé, ha cumplido con las Medidas y Normas de Seguridad (Detectores de Humo de Batería, Extintores, Lámparas de Emergencias, Señalizaciones y el Sistema Eléctrico) están en buenas condiciones, la cual tiene visto bueno para seguir impartiendo sus clases.

La inspección fue realizada por el Inspector Antonino Morán.

Dado en la ciudad de Penonomé, a los diez diez del mes de febrero de dos mil diecisiete.

Atentamente,

Benigno Sánchez
Subteniente Benigno Sánchez
Jefe Encargado DINASEPI
Zona Regional Coclé

