



et. Vivienda

MINISTERIO DE VIVIENDA
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE COCLÉ

Informe de Inspección

Nombre del Plantel: Five Star Academy

Penonomé, 1 de Diciembre de 2015.

Nº 14.1600-1775-15 Marie-Claire Beauvil

Director: Teodolinda Carranza

Señora

Marie-Claire Beauvil

Representante Legal de

FIVE STARS ACADEMY

E. S. M.

Configuración: Administración, Dependencias, Profesores, Estudiantes

Señora Beauvil:

Ubicación: Santa Clara Centro

Adjunto a la presente le enviamos el informe de la inspección realizada el día 14 de marzo de 2012, de la Escuela FIVE STAR ACADEMY, ubicada en Santa Clara, Calle Las Palmas.

Sin otro particular.

Atentamente,

Arq. Manuel S. Rosas Laffaurie
Jefe del Depto. De Ordenamiento
Territorial, MIVIOT-Coclé.



B. Distribución del plantel # 1 (116.50 m²)

- Dirección
- Aulas de clases (3)
- Biblioteca
- Sanitarios para estudiantes y profesores
- Área para preparación de alimentos
- Terrazo
- Área recreativa

C. Distribución del Plantel # 2 (117.40 m²)

- Aulas de clases
- Aula de computo



MINISTERIO DE VIVIENDA
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE COCLÉ
Informe de Inspección

Nombre del Plantel: Five Star Academy

Administrador: Marie-Claire Beauvil

Director: Teodolinda Carranza

Desarrollo Estructural: 3 Edificios de una planta

Status del Edificio: Arrendado

Configuración: Administración, Dirección, Docentes, Estudiantes

Ubicación: Santa Clara Centro

Lote: Topografía plana, Arcillosa, accesible a servicios públicos, con árboles frutales y ornamentales.

Superficie:

A. Descripción

- ♦ Piso: mosaico de pasta
- ♦ Pared: bloques repellada y pintada
- ♦ Cubierta de zinc con carriolas galvanizadas
- ♦ Cielo raso suspendido de 2' x 4'
- ♦ Puertas de madera (tablero) con verjas de seguridad
- ♦ Ventanas de persianas de vidrios y verjas de seguridad

B. Distribución del plantel # 1 (116.50 m²)

- ♦ Dirección
- ♦ Aulas de clases (3)
- ♦ Biblioteca
- ♦ Sanitarios para estudiantes y profesores
- ♦ Área para preparación de alimentos rápidos
- ♦ Terraza
- ♦ Área recreativa

C. Distribución del Plantel # 2 (127.40 m²)

- ♦ Aulas de clases
- ♦ Aula de computo



- ♦ Biblioteca
- ♦ Sanitario para estudiantes y profesores
- ♦ Salón de reuniones
- ♦ Terraza

D. Distribución de Administración (116.00 m²)

- ♦ Oficinas de administración
- ♦ Salón de informática
- ♦ Sanitarios de estudiantes y docentes
- ♦ Terrazas

Observaciones:

Las edificaciones se encuentran en buenas condiciones físicas y de seguridad. Pueden utilizarse para impartir clases.

Recomendación:

Debido a la cantidad de estudiantes de diferentes niveles y para mayor seguridad es necesaria la construcción de un muro en la servidumbre de la quebrada.

Conclusión:

Las instalaciones tienen buena presencia dentro del marco residencial para ser utilizadas como aulas de clases.

Informe preparado por: Licdo. Bernardo Visuette
Ingeniería y Arquitectura.

